

# 莫拉克颱風原住民部落居住地複勘作業暨安全評估報告書計畫 ( 複勘報告書 )

自 2009 年 9 月 10 日至 9 月 19 日，行政院原住民族委員會委託「中華民國工程環境學會」辦理 64 個村落居住地的安全評估調查，其中，有 33 個村落被評估為「不安全」，31 個村落為「安全」。依安全評估初勘結果，或因為天候的關係，或因為交通的原因，或因為災民的主動陳情等，出現了不同聲音。基於社會公平正義與災民高度期待，行政院原住民族委員會再委託「陶林數值測量工程有限公司」辦理「98 年度莫拉克颱風災害部落居住地新勘及複勘作業暨安全評估報告書計畫」- 原居地安全評估複勘調查作業。其中，關於複勘作業部分的安全評估結果彙整如后。

評估期間：2009 年 11 月 7~26 日。

評估地區：高雄縣那瑪夏 ( 3 )、高雄縣桃源鄉 ( 8 )、高雄縣茂林鄉 ( 1 )、屏東縣三地門鄉 ( 5 )、屏東縣霧台鄉 ( 7 )、屏東縣泰武鄉 ( 1 )、嘉義縣阿里山鄉 ( 5 ) 等共 30 個部落。

評估結果：不安全 ( 20 )、部分不安全 ( 4 )、安全 ( 5 )、持續監測，暫不評估 ( 1 )。

序號	部落別	部落位置	初勘結果	複勘結果
1	高雄縣那瑪夏鄉南沙魯 ( 民族 ) 村	南沙魯 ( 民族 ) 村位於高雄縣那瑪夏鄉南端，為一重要交通銜接口，貫穿本村之台 21 線公路為主要的聯外道路，向西南行約 25 公里至甲仙可接台 20 線，西往玉井，東往桃源。	不安全	不安全
2	高雄縣那瑪夏鄉瑪雅 ( 民權 ) 村	瑪雅 ( 民權 ) 村位於高雄縣那瑪夏鄉南端，為一重要交通銜接口，貫穿本村之台 21 線公路為主要的聯外道路，向西南行約 25 公里至甲仙可接台 20 線，西往玉井，東往桃源。	不安全	不安全
3	高雄縣那瑪夏鄉達卡努瓦 ( 民生 ) 村	達卡努瓦 ( 民生 ) 村位於高雄縣那瑪夏鄉中段，貫穿本村之台 21 線公路為主要的聯外道路，向西南行約 25 公里至甲仙可接台 20 線，西往玉井，東往桃源。	條件性安全	安全
4	高雄縣桃源鄉寶山村	寶山村位於桃源鄉之最南端，北接寶來村及	不安全	不安全

	源鄉寶山村寶山部落	桃源村，南鄰茂林鄉多納村，東側為海端鄉迦拿村及利稻村，西側為新發村及龍興村。村內交通以藤枝林道為主，往西通往六龜，		
5	高雄縣桃源鄉寶山村二集團部落	銜接省道台 27 線，往東可銜接石山林道及出雪山林道。藤枝林道沿線有 4 個主要部落，分別為寶山、二集團、新藤枝、舊藤枝等，大約位於林道里程 11.2K、15K、19K、20K	不安全	不安全
6	高雄縣桃源鄉寶山村高雄縣桃源鄉舊藤枝部落	附近。	不安全	不安全
7	高雄縣桃源鄉寶山村新藤枝部落		不安全	不安全
8	高雄縣桃源鄉勤和村勤和部落	勤和村位於桃源鄉東方，北鄰復興村，西南接桃源村。主要部落包括勤和本部落與東莊部落均位在荖濃溪東側河階地，省道台 20 線（即南橫公路）為村內主要之交通要道，往	不安全	不安全
9	高雄縣桃源鄉勤和村東莊部落	北可通往台東，往南距桃源鄉公所僅約 2 公里左右。	不安全	不安全
10	高雄縣桃源鄉梅山村梅山部落	梅山村位於桃源鄉東北方，桃源鄉近玉山山脈梅山段，東臨台東、花蓮兩縣，西臨六龜鄉、甲仙鄉及那瑪夏鄉，南邊比鄰茂林鄉，北方與嘉義縣阿里山鄉及南投縣為交界。境	不安全	不安全
11	高雄縣桃源鄉梅山村梅山部落	內交通以省道台 20 線（南橫公路）為主，往北可銜接玉山國家公園，通往台東縣海端鄉，往南可通往茂林國家公園。	安全	安全
12	高雄縣茂	萬山部落位於茂林部落東北側約 3 公里，主	不安全	持續監測

	林鄉萬山村萬山部落	要溪流為濁口溪，由東北流向西南後匯入老濃溪，曲流發達。台 27 道路位於老濃溪東側，由六龜至高樹之間之大津附近往東沿高 132 道路經茂林約 6.8 公里可達。		暫不評估
13	屏東縣三地門鄉達來村	達來村位於屏東縣三地門鄉最南端，西面與北面皆臨三地村；東接霧台鄉霧台村；南面則以隘寮溪與瑪家鄉相隔。主要聯外道路為台 24 線，緊鄰隘寮溪河岸而行，往北通往德文村，往南則接三地村與水門村通往平地。隘寮北溪將達來村分成兩部分，隘寮溪以東為舊達來部落，以西為新達來部落，二者間有吊橋連接，目前居民主要均居住於台 24 線旁之新達來部落。	不安全	不安全
14	屏東縣三地門鄉德文村上北巴巷部落	德文村位於屏東縣三地門鄉東北方，西面與大社村及馬兒村相鄰；南邊則緊鄰三地村與達來村。主要聯外道路為鄉道，往北通往大社村，往南則接台 24 線道後通往達來村。本村共分為德文巷、相助巷、上北巴巷及下北巴巷四個部落，均位於德文村南端。	不安全	不安全
15	屏東縣三地門鄉德文村下北巴巷部落		不安全	不安全
16	屏東縣三地門鄉德文村德文巷部落		不安全	不安全
17	屏東縣三地門鄉德文村互助巷部落		不安全	不安全
18	屏東縣霧台鄉伊拉村谷川(伊拉)部落	谷川(原名伊拉)部落位於台 24 線 30.5k 處，為霧臺村最東側之部落，隔隘寮北溪與三地門鄉為鄰，為省道台 24 線進入霧台鄉之門戶。	不安全	不安全

	落			
19	屏東縣霧台鄉佳暮村新佳暮部落	佳暮村分為新佳暮部落、舊佳暮部落，位處隘寮北溪右岸與神山部落隔著河谷遙望，東鄰三地門鄉德文村，交通可由台 24 線上山，在依拉（谷川）部落前 1 公里處轉屏 38 號	不安全	不安全
20	屏東縣霧台鄉佳暮村舊佳暮部落	道約八公里到達，惟道路僅能通過小型車輛。	安全	不安全
21	屏東縣霧台鄉阿禮村下部落	阿禮部落位處霧台鄉最東側，東側鄰接台東縣卑南鄉，位於隘寮北溪上游南岸支流集水區之上游。阿禮村位於台 24 線 47.5K 處，	不安全	不安全
22	屏東縣霧台鄉阿禮村上部落	亦是台 24 線之終點。	不安全	不安全
23	屏東縣霧台鄉大武村小山部落	大武部落分有「東川」與「小山」二部落，位處隘寮北溪右岸與神山部落隔著河谷遙望，東鄰三地門鄉德文村，交通可由台 24 線上山，神山部落快到霧台部落左轉約 4.5 公里	條件性安全	安全
24	屏東縣霧台鄉大武村東川部落	即可到達。	條件性安全	安全
25	屏東縣泰武鄉佳興村	泰武鄉佳興村，東鄰泰武村，西北鄰武潭村，南鄰來義鄉義林村，交通可由屏 106 縣道轉入佳興道路上山。	安全	安全
26	嘉義縣阿里山鄉達邦村達邦部落	達邦及特富野部落傍於曾文溪，海拔高約 950 公尺，北接十字村、西鄰樂野村、南依里佳村，位處阿里山地區部落中心位置，主要聯外道為由台 18 線轉 169 縣道，經樂野抵達邦及特富野村。	主要部落居住地尚稱安全。達邦國小臨近崩塌地、教室宿舍具滑動潛勢，需加強監測以利防	安全（主要部落）、不安全（教師宿舍、村里辦公室、達邦國小下方、1 鄰住戶邊坡、5 鄰

			災。村里辦公室受土石流溪流沖刷形成圓弧型滑動，建築物下方基礎已掏空，屬不安全範圍。	東側)
27	嘉義縣阿里山鄉達邦村特富野部落		主要部落居住地尚稱安全。拉拉客斯部落區域(9鄰)、主要部落居住地東側鄰陡崖處(9鄰)等區域，屬不安全範圍。	安全(主要部落)、不安全(9鄰、東側河岸、10鄰下游二戶)
28	嘉義縣阿里山鄉來吉村內來吉(1、2鄰)	來吉部落傍於阿里山溪，海拔高度約800~900公尺，北接太和村、南鄰十字村，主要聯外道路為嘉155、162甲及169縣道。	不安全	不安全
29	嘉義縣阿里山鄉來吉村外來吉(3、4、5鄰)		不安全	安全(5鄰116號附近2戶、122號附近4戶)、不安全(3鄰、4鄰、5鄰7號)
30	嘉義縣阿里山鄉山美村	山美部落傍於曾文溪支流，海拔高度約500公尺，東鄰里佳村、南依新美村，主要聯外道路為由台18線轉為129縣道，可抵達山美村。	不安全	安全(1鄰2戶、1鄰21及21-1號、2鄰20戶、4鄰達那伊谷園區、

				4 鄰園區內 1 戶、6 鄰 南美段 )、 不安全 ( 4 鄰、5 鄰、1 鄰 21-2 號、 6 鄰技藝教 室、6 鄰 107-1 號、7 鄰 153 號、7 鄰 153-1 號 、北側 3 鄰 )
--	--	--	--	--

資料來源：行政院原住民族委員會 98 年度莫拉克颱風災害部落居住地新勘及複勘作業暨安全評估報告書計畫 ( 複勘報告書 ) ( 2009 年 11 月 30 日 )