

「鹽寮福隆沙灘的空照定位」



台灣電力公司



大綱

- 一.1004、1053及1054保安林示意圖
- 二.沙灘與防風林植生歷年演變
- 三.福容飯店興建工程堆置剩餘土方
- 四.東興宮前空拍沙灘與防風林變化歷程

1004、1053及1054保安林示意圖


- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。



沙灘與防風林植生歷年演變


➤ 沙灘與防風林植生演變(46年) (1/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(58年) (2/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(63年) (3/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(72年) (4/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。



➤ 沙灘與防風林植生演變(77年) (5/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(82年) (6/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(86年) (7/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(92年) (8/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(97年) (9/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。



➤ 沙灘與防風林植生演變(103年) (10/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。




➤ 沙灘與防風林植生演變(111年) (11/11)

- 依據林務局提供保安林界GIS圖檔套匯成果。



福容飯店興建工程堆置剩餘土方 (1/4)

- 土方堆置長700m、寬25~35m、高小於4m(EL.+5.50m)，堆置數量約48,345m³。




資料來源：「民間機構參與福隆濱海旅館區之興建暨營運案第二次環境影響差異分析報告(103年)」

堆置地點及剖面示意圖

福容飯店興建工程堆置剩餘土方 (2/4)

- 剩餘土方堆置前、後的變化。



三

福容飯店興建工程堆置剩餘土方 (3/4)

- 剩餘土方堆置前、後的變化



福容飯店興建工程堆置剩餘土方 (4/4)

- 剩餘土方堆置後的情形(102.10.22現勘照片)。



四

東興宮前空拍沙灘與防風林變化歷程

- 從97年農林航測所提供空照圖(如下圖)，對下圖紅區局部放大，可看出**東興宮前**已進行植生防風林的稻草及竹子，該等防風林工法同前。



東興宮前沙灘防風林植生造林(堆砂、定砂及植栽)

