

莫拉克颱風原住民部落居住地新勘作業暨安全評估報告書計畫 (新勘報告書)

彙整行政院原住民族委員會委託「陶林數值測量工程有限公司」辦理的「98 年度莫拉克颱風災害部落居住地新勘及複勘作業暨安全評估報告書計畫」；其中，關於新勘作業部分的安全評估結果。

評估期間：2009 年 11 月 7~26 日。

評估地區：屏東縣來義鄉 (1)、屏東縣獅子鄉 (3)、屏東縣滿州鄉 (1)、南投縣仁愛鄉 (5) 等共 15 個部落。

評估結果：不安全 (3)、部分不安全 (1)、安全 (11)。

序號	部 落 別	部 落 位 置	評估結果
1	屏東縣來義鄉古樓村古樓社區	古樓村位於來義鄉西北邊，東以瓦魯斯溪與義林村相隔，南以林邊溪與丹林村為界，北與泰武鄉平和、佳興二村毗鄰，西與萬巒鄉新置村相連。古樓村	安全
2	屏東縣來義鄉古樓村中興社區	分為古樓社區以及中興社區。古樓社區位於頭崙山 (277 公尺) 東南角，林邊溪右岸。古樓社區由屏 110 公路貫穿社區，交通方便。	安全
3	屏東縣獅子鄉獅子村中心崙部落	獅子鄉位於恒春半端北端，地處中央山脈南端、大武山之南方，西界枋山鄉臨海，東隔台灣山脈與台東縣達仁鄉毗連，北連春日鄉，南接牡丹鄉及車城鄉。中心崙位於獅子村西北端，西與枋山村為鄰，北隔個枋山溪與內獅村為鄰。本部落由屏鵝公路後轉入屏 148 即可抵達。	安全
4	屏東縣獅子鄉丹路村伊屯部落	本村位於獅子鄉之東端，東以草埔村相連，西端楓林村，南接牡丹鄉以里龍山為界，女仍山 (804 公尺) 以北。丹路 (伊屯部落) 位於楓港溪左岸之河階地。	安全
5	屏東縣獅子鄉竹坑村	竹坑位於獅子鄉之西南端，南與車城鄉竹坑橋為界，枋山鄉 380 號橋為界，東以里龍山分水嶺與牡丹鄉為界，西以屏恆公路枋山鄉為鄰。面對台灣海峽	安全

		· 有大石盤溪· 响林溪· 有水溪等支流。	
6	屏東縣滿州鄉長樂村上分水嶺部落	長樂村北鄰九棚村，東臨太平洋，南與響林村相接。西與東城鄉、牡丹鄉交界，港口溪上游流經轄區內，為本村之主要河川。長樂村分水嶺部落位於港口溪左岸。鄰近南仁山生態保護區。	不安全
7	屏東縣滿州鄉長樂村下分水嶺部落		安全
8	南投縣仁愛鄉精英村都達（平靜）部落	都達（平靜）部落隸屬於仁愛鄉精英村。都達（平靜）部落位於廬山以北七公里之處，北與合作村接壤，西與大同村接壤。位於濁水溪上游左岸河階地，尾上山西方山麓。從埔里沿著埔霧公路（中橫霧社支線）進入仁愛鄉，後轉入台 14 線往廬山溫泉之方向，再進入鄉 83 即可抵達本部落。	安全
9	南投縣仁愛鄉精英村魯給塔雅（平和）部落	魯給塔雅（平和）部落隸屬於仁愛鄉精英村，位於平靜北方 1.6 公里地與都達（平靜）部落比鄰。坐落於濁水溪左岸，尾上山西北方山腹。從埔里沿著埔霧公路（中橫霧社支線）進入仁愛鄉，後轉入台 14 線往廬山溫泉之方向，再進入鄉 83 即可抵達本部落。	安全
10	南投縣仁愛鄉合作村德魯灣（平生）部落	德魯灣（平生）部落隸屬於仁愛鄉合作村，本部落位於濁水溪上游左岸，尾上山北方山腹，海拔約 1500 公尺處的溪岸平台形成部落，在靜觀部落西方，相距僅 800 公尺。其地為溪岸狹小台地。從埔里沿著埔霧公路（中橫霧社支線）進入仁愛鄉，後轉入台 14 線往廬山溫泉之方向，再進入鄉 83 即可抵達本部落。	安全
11	南投縣仁愛鄉合作村沙都（下靜觀）部落	靜觀部落隸屬於仁愛鄉合作村。靜觀部落分成上部落卜西部落以及下部落沙都部落。位於濁水溪上游左岸，尾上山北方山腹，海拔約 1500 公尺山腹平台的部落，也是仁愛鄉最東邊的部落。從埔里沿著埔霧公路（中橫霧社支線）進入仁愛鄉，後轉入台 14 線往廬山溫泉之方向，再進入鄉 83 即可抵達本部落。	安全

12	南投縣仁愛鄉賜德磊安(南豐)村	賜德磊安(南豐)部落隸屬於仁愛鄉南豐村。賜德磊安(眉溪)部落鄰南山溪。本村西鄰埔里鎮，東與大同村相接，夾在守城大山(2420公尺)、南東眼山(1875公尺)與關頭山(1536公尺)與關刀山(1924公尺)、埋石山(1524公尺)之間。從埔里沿著埔霧公路(中橫霧社支線)台14線，距埔里11公里左右即可抵達本部落。	安全(4鄰、7)、不安全(14鄰北側、16鄰湄溪河畔)
13	南投縣仁愛鄉發祥村慈峰部落	慈峰部落隸屬於仁愛鄉發祥村。發祥村位於仁愛鄉東北部，霧社東北方，在北港溪上游一帶山腹。與力行村相比鄰。慈峰部落從埔里經埔霧公路台14線，後於霧社駛入台14甲線而行，接力行產業道路，後轉入慈峰聯外道路即可抵達本部落。	不安全
14	南投縣仁愛鄉力行村大洋部落	馬烈霸(力行)部落在仁愛鄉的行政區劃中分成大洋部落、新望洋部落以及溫泉(紅香)部落。馬烈霸(力行)部落位於發祥村東方，北港溪上源，東依合歡山，北與翠華村為界，西面與南面與發祥村	不安全
15	南投縣仁愛鄉力行村新望洋部落	相接，北臨台中縣和平鄉。馬烈霸(力行)部落從埔里上山行經埔霧公路台14線，後於霧社駛入台14甲線而行。最後轉入力行產業道路即可抵達本部落。	不安全

資料來源：行政院原住民族委員會 98 年度莫拉克颱風災害部落居住地新勘及複勘作業暨安全評估報告書計畫 (新勘報告書)(2009 年 11 月 30 日)